

八 设置公共参数

LoCt 88 参数选择

长按SET键，仪表显示LOCK表示输入密码，将LOCK设为88进入公共参数设置，再次按SET进入内部菜单，参数代号显示在中间PV数码管位置，参数值显示在右侧SV数码管位置，设置以下公共参数，请重复按SET键。

Addr 0 通讯地址

仪表通讯地址，当仪表与PLC或电脑连接时，此值作为通讯的地址站号，应与PLC或电脑保持一致，用于区分不同的仪表。

bAud 0 波特率

与计算机通讯时，定义为通讯速度，应与计算机设置一致，否则无法通讯。
期值为（ 0：9600 、 1：19200 、 2：38400 、 3：57600 、 4：115200 ）

Stb 1 停止位

通讯时的停止位，与电脑或PLC通讯时使用，默认为1个停止位，可修改为2个停止位，推荐使用一个停止位。

AL-P 0 报警定义

当报警定义为0时，A1位上限报警，A2为下限报警；
当报警定义为1时，A1位上限报警，A2为上上限报警；
当报警定义为2时，A1位下限报警，A2为下下限报警。

LU 8 通道设置

设置仪表界面显示通道数（2~8路可选）

Pon 1 控制开关

0：仪表不工作，控制无输出
1：仪表工作，控制有输出

九 通道输入设置/控制设置

LoCt 66 参数选择

长按SET键，仪表显示LOCK表示输入密码，将LOCK设为66进入通道输入/控制参数设置，再次按SET进入内部菜单，参数代号显示在中间PV数码管位置，参数值显示在右侧SV数码管位置，设置以下参数，请重复按SET键。

CH 1 通道选择

用于选择需要设置的通道，选定通道后按SET键进入当前通道的参数设定。

CoPy 0 复制操作

指定要复制的通道参数，如果设置为非0，那么将复制指定通道的参数到当前通道，如果为0，不复制参数。

Hy 1 0.5 控制回差

HY1第一通道回差设置，当仪表为位式控制(上下限控制)时，当为反作用模式(如加热时)，测量值大于设定值时，仪表输出断开，测量值小于设定值减回差时，仪表输出吸合；当为正作用模式(如制冷时)，测量值大于设定值时，仪表输出吸合，测量值小于设定值减回差时，仪表输出断开(下回差)。当PID控制时，此参数无效。

AH 1 200 上限报警

Ah1第一通道上限报警值设定，测量值大于报警值时，仪表输出吸合；测量值小于报警值时，仪表输出断开。

AL 1 0 下限报警

AL1第一通道下限报警值设定，测量值小于报警值时，仪表输出吸合；测量值大于报警值时，仪表输出断开。

P 1 0 比例系数

P1第一通道PID控制时的比例系数，当比例系数为0时，仪表采用位式控制，为非0时，当前通道为PID控制模式。输出值与偏差值(设定值-测量值)的比例关系被定义为比例动作，当P值越小，输出作用越弱，输出响应越快，同时也将带来震荡，P值越大，震荡越小，过小会引起滞后。

I 1 100 积分系数

I1第一通道积分时间，单位为秒，输出变化率与偏差值(设定值-测量值)的比例关系被定义为积分动作，当积分时间I越大，控制输出作用减小，当积分时间I越小，控制输出作用加强，过小将引起震荡（I单位为秒）。

D 1 25 微分系数

D1第一通道微分时间，单位为秒，输出值与偏差值(设定值-测量值)的微分比例关系被定义为微分动作，当微分时间D越大，将减小比例震荡，过大反而引起震荡（D单位为秒）

At 1 0 自整定操作

当AT为0时，关闭自整定，当AT为1时，开启自整定，自整定的作用在使用PID调节时，如仪表出现超调或滞后，可将AT设为1，用于开启当前通道的自整定，实现自动调节PID参数，以达到理想的PID控制效果。

t 1 10 控制周期

输出动作的周期，当为继电器输出时，建议将此值等于大小10，为固态继电器或模拟输出时将此值设为1。此值越小，控制精度越高。

Sc 1 0.0 误差修正

当传感器产生偏差时，可通过此值进行平移修正测量值，为正时将在原测量数值上加上相应的值，否则减去相应的值，此值默认为0。

Sn 1 2 1 输入类型

传感器输入类型选择，请参考下方输入类型对照表：

输入代码	输入类型	信号量程	输入代码	输入类型	信号量程
00	K	-200~1300	16	0-50mV	-1999~9999
01	E	-200~800	17	0-100mV	-1999~9999
02	N	-260~1300	18	0-75mV	-1999~9999
03	J	-200~1000	19	备用	
04	WRe3-25	0~2300	20	CU50	-50~150
05	T	-200~400	21	PT100	-200~600
06	B	-50~1800	22	CU100	-50~150
07	R	-50~1700	27	0-400Ω	-1999~9999
08	S	-50~1650	30	备用	
12	0-20mA	-1999~9999	31	1-5V	-1999~9999
13	4-20mA	-1999~9999	32	0-5V	-1999~9999
14	WRe5-26	0~2300	40	0.5-4.5V温度	-40.0~130.0
15	F2辐射信号	700~1800	41	0.5-4.5V湿度	0~100.0

dp 1 1 小数位数

线性输入时:定义小数点位置，以配合用户习惯的显示数值。
采用热电偶或热电阻输入时:此时dp选择温度显示的分辨率。

PSL 1 0 量程下限

定义线性输入信号下限刻度值，对外给定、变送输出显示。例如在采用压力变送器将压力变换为标准的1-5V信号输入。对于1V信号压力为0,5V信号压力为1MPa，希望仪表显示分辨率为0.001mPa，则参数设置如下：
Sn=33(输入类型) dp=3(小数点位置)
P-SL=0.000(确定输入下限1V时压力显示值)

PSH 1 2000 量程上限

参考PSL1量程下限

oPA 1 1 输出方式

主控输出模式定义，为0时为位式控制或PID控制，为1时仪表输出为连续输出，当仪表输出为4-20mA、0-5V、0-10V时，应当输出模式设为1，当仪表为变送输出时，将OPA设为2。如将0-100度温度测量值变送输出为4-20mA，那么将PSH设100、PSL设0、OPA设2、OL设40、OH设200，由于OL与OH出厂已标定，所以请不要随意修改OL与OH。

OL 1 40 输出下限

输出下限值，当仪表采用PID调节时，用于限定下限功率，一般将OL设为0，OL设为100，如果仪表输出为4-20mA时，输出下限为40，表示输出下限为4mA，将输出上限设为200，表示输出20mA，出厂已修正，建议不要修改。

OH 1 200 输出上限

参考OL1输出下限

CoL 1 0 输出模式

为0时，为反作为控制，如加热； 为1时，为正作用控制，如制冷。

Cn 1 0 输入模式

为0时，每路输入信号对应一路输出； 为1时，所有通道共用第一路输入信号。

十 基本通讯协议

默认8位数据，1位停止位（可调，无奇偶校验），波特率9600（9600、19200、38400、57600、115200可调）

Modbus RTU 规约命令简介

地址代号(站号)	功能码	寄存器地址位	参数个数	CRC16校验
1个字节	1个字节	两字节(高前低后)	两字节(高前低后)	Modbus RTU协议

功能码对照表

功能码	作用与意义	详细说明
03	读取仪表内部数据	读取仪表内部数据,适用于内部保持寄存器
04	读取测量值数据	读取测量值,适用于测量值寄存器
06	写入仪表内部数据	写入仪表内部数据,适用于内部保持寄存器

测量值寄存地址

寄存器地址范围	对应值表示意义
0	测量值

内部保持寄存器地址 （地址为十进制）

寄存器地址	数据类型	对应值表示意义
0-7	INT16	1~ 8 通道设定值
16	INT16	LOCK 参数选择菜单
17	INT16	CH 当前通道号
18	INT16	COPY 复制操作
19-162	INT16	0:HY控制回差 6:AT自整定操作 12:PSH量程上限 <p>1:AH上限报警 7:T控制周期 13:OPA输出模式</p> <p>2:AL下限报警 8:SC误差修正 14:OL输出下限</p> <p>3:P比例系数 9:SN输入类型 15:OH输出上限</p> <p>4:I积分系数 10:DP小数位数 16:COL输出模式</p> <p>5:D微分系数 11:PSL量程下限 17:CN输入模式</p>
307	INT16	Addr 通讯地址
308	INT16	Baud 波特率
309	INT16	Stop bit 停止位
310	INT16	AL-P 报警定义
311	INT16	LU 通道数量
312	INT16	Pon 总开关
313-328	INT16	Chon 通道开关
329-348	INT16	Reserve Parameter 保留参数
349	INT16	Temp 1~ 8通道测量值(只读)
365	INT16	Out Staus 输出状态(只读)
366	INT16	Almh Staus 上限报警状态(只读)
367	INT16	Alml Staus 下限报警状态(只读)

输出状态 例如:通道输出状态为1,表示有该通道有输出

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
通道8输出状态		通道3~通道7				通道2输出状态		通道1输出状态									
0	无	以此类推				0	无	1	有	0	无	1	有	0	无	1	有

上限报警状态 例如:通道上限报警状态为1,表示有该通道有上限报警输出

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
通道8上限报警		通道3~通道7				通道2上限报警		通道1上限报警									
0	无	以此类推				0	无	1	有	0	无	1	有	0	无	1	有

下限报警状态 例如:通道下限报警状态为1,表示有该通道有下限报警输出

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
通道8下限报警		通道3~通道7				通道2下限报警		通道1下限报警									
0	无	以此类推				0	无	1	有	0	无	1	有	0	无	1	有

通讯说明

读取测量值功能码为04,可一次性读取所有数据,也可一个一个读取，0~7为1~ 8通道的测量值。返回带符号整型，需要上位机自己根据实际设置小数点。

发送: 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x01 0x30 0x1B

第1字节为仪表地址，仪表系统参数里设置，用于区分不同的硬件，第2字节为功能码，第3、4字节为寄存器地址，高字节在前，低字节在后，第5、6字节为参数个数，如果读取多路温度只需要修改此值，如读取6路就改成06，最后字节为Modbus RTU CRC校验。

返回: 0x00 0x04 0x02 0x75 0x30 0xA2 0x74

第1字节为仪表地址，第2字节为功能码，第3字节为返回数据的字节数，第4、5字节为参数值(16位 高字节在前，低字节在后)，最后两字节为Modbus RTU CRC校验。内部寄存器读取的功能码为03，其它的与此相同，不再说明。

发送: 0x00 0x06 0x00 0x00 0x03 0xE8 0x88 0xA5

写入内部寄存器的功能码为06，上面的例子将温度值100.0写入到第一个通道。由于发送的数据不能表示小数，需要数据放大10倍发送。同样第1字节为仪表地址，第2字节为功能码，第3、4字节为写入的地址，高字节在前，低字节在后，第5、6字节要写入的值，高字节在前，低字节在后。

警告! 使用本产品前请仔细阅读本手册! 开关量与负载相连，需通过中间继电器或交流接触器! 当传感器未连接或传感器损坏时，仪表显示HH! 本产品不适用于带腐蚀性的场所!